


A2 Kv. Lindansaren 4
 3 Gatuadress Saltmätargatan 9
 9 Ägare AB Alfort & Cronholm

B1 Anläggningens art:

Bostadsfastighet
 Kontorsfastighet
 Industrianläggning f d
 Övr: Lager och garage

2 Hustyper inom fastigh:

~~Bostadshus~~, gathus
 xtx , gårdshus
 (Butiker i gathus)
 Tvättstuga/stall/vagnsbod
 Uthus
 Fabriksbyggnad/verkstad
 Övr:

3 Byggnadsbeskrivning:

	vån	fasadmateri	färg	gårdsfasad	tak	övrigt
Hus I	4+ vindsv	sprutputs	brun/gul	grå sprutputs	grå plåt	Lisenindelning.
II						
III						

D1 Byggnadsdata:

	BL	SB	arkitekt	byggherre	byggmäst.	Omb.år	arkitekt	byggherre	byggmäst.
Hus I A	1875								Se bilaga!
I B	1878, påb.								
	I A								
II	1916 1920	Nils Cronholm							
III	1923 1927	J Norborg							

Forts B3 Interiörer av intresse:

Hus I Kontors- och lagerlokaler med invändiga förbindelser i kvarterets samtliga fastig-
 II heter längs Saltmätargatan.
 III

B4 Gårdsmiljö el trädgård.: överbyggd, asfalterad.

Övr anm:

Bil

låg. bes. ☐

större unders. ☐

Sign ES mars-76

Kv.: Lindansaren 4

Gatuadress: Saltmätargatan 9

	<u>Omb år</u>	<u>arkitekt</u>	<u>åtgärd:</u>
a	1777:40	Sanden 67 (el Lindansaren 62 nu 4)	tillbyggnad av äldre sten- bod - troligen ej utfört enl ritn. Byggherre danneman Johan Nyman.
a	1867:553-4	förändr och påbyggn	(två fönsteraxlar). Byggherre H A L Rendahl.
a	1868:241-3	utvidgad ritn efter utförd ombyggnad	(tre fönsteraxlar). Byggherre H A Rendahl.
	1871	stall rivet.	
IA	1875-76	nybyggnad tvättstuga.	
IA,B	1878	gårdshus på- och tillbyggnad, fabriks- hus (två vindsvån).	
a	1894	bakugn och ny dörr i huset mot gatan.	
	1895	skorsten	
II	1916-20	3 vån magasinsbyggnad och garage m m,	Nils Cronholm
II o III	1923-27	om- och tillbyggnad magasinsbyggnad m m,	4 vån + vindsvån, för- längd fasad (lagerhus med garage). Rivning äldre gathus, a.
	1930	varuhiss (pärm 3) ritn J Norborg	
	1930-31	dörröppning	"
	1932-33	"	"
	1946-47	ändr vån 2 tr, brandmursgenombrott mellan 4 och 18	
	1945-49	skjul, förlängt hiss-schakt, dörr till överbyggd gård	
	1948-	div ändringar bv-vån, fasad, brandmursgenombrott till 18	
	1948-61	skjul rivet	
	1954-73	ombyggnad av bv, vån 1-2 tr, fasadändring mot Saltmätargatan	
	1960-73	ändring bv samt fasaden mot gatan	
	1973-75	ombyggnad	
	1975	ombyggnad av vind, fasadändring mot Saltmätargatan samt på gårds- huset.	

Kv Lindansaren 4
Saltmätargatan 9

Fasad



Fi 18396

Foto SH 1976


A2 Kv. Lindansaren 8
 3 Gatuadress Holländargatan 24
 9 Ägare AB Alfort & Cronholm

B1 Anläggningens art:

Bostadsfastighet
Kontorsfastighet
Industrialanläggning
 Övr:

2 Hustyper inom fastigh:

Bostadshus, gathus
 " gårdshus (flygel)
 (Butiker i gathus)
 Tvättstuga/stall/vagnsbod
 Uthus
 Fabriksbyggnad/verkstad
 Övr:

3 Byggnadsbeskrivning:

	vån	fasadmaterial	färg	gårdsfasad	tak	övrigt
Hus I	5	bv gul slätputs brun sprutputs	/övr profilerad (urspr)	grov grå puts		Fasad som ritn fr 1885.
II						
III						

D1 Byggnadsdata:

	BL	SB	arkitekt	byggherre	byggmäst.	Omb.år	arkitekt	byggherre	byggmäst.
Hus I A	1857		ritn osign	C A Ericksson	(byggm-elev)	1873?	ändr ritn 2	butiksdörrar	
I B	1885		C Cederström	J M Johansson	A Johansson	1885,	ark C Cederström,	IA påbyggd,	IB tillbyggd liksom tvättstuga.
II						1913,	fönster o fasad ändrad å	bv	
III						1960,	ansökan om rivning		
						1962-73,	omb och ändr i	bv och 1 tr	
							för kontor och verkstadslokal		
						1975	har modernisering av lägenheter		
							skett samt ytterligare kontorsomb.		

Forts B3 Interiörer av intresse:

Hus I Enl nyb ritn 1857:202: Hus i 3 vån med 5 fönsteraxlar. Välvda källare. Bv - 1 rum och kök, 2 rum och kök. Vån - 4 rum och kök + pigkammare (bröstpaneler å 1 och 2 tr).

II

III

Fasad: bv bandad med portal, listverk över bv, 1 och 2 tr fönsteromfattningar.

Enl om- och tillb ritn 1885: Bv - butik + 1 rum, butik + 1 rum och kök. I tillbyggnaden 2 rum och kök. 1-3 tr - 4 rum och kök, kök + tillb 4 rum. Nybyggn vån 4 tr - 2 rum och kök, 2 st 3 rum och kök. Nytt trapphus.

Fasadändr i bv till diamantrustik. Södra delen kvaderritsad med fönsteromfattningar och vån band under 3 tr. Norra delen 1-2 tr kolossalpilastrar refflade. 3 tr lisenner, 4 tr lisenner med kapitäl. Taklist.

B4 Gårdsmiljö el trädgård.

Asfalterad. Trappa till 21. II: 1 vån putsad byggnad med plåttak.

Övr anm: Skönhetsrådets register 1857:201-2

Bil

låg. bes. ☒

större unders. ☐

Sign ES mars-76

Kv.: Lindansaren 8

Gatuadress: Holländargatan 24

Entré (24): spröjsad port, golv av mönstrade konststensplattor, sockelpanel och halvfransk enkeldörr grönmålade, väggar gula prickmålade, profilerad taklist och tak vitmålade, ursprungliga gårdsdörrar.

Trapphus: refflade kalkstenstrappor, spröjsade och välvda trapphusfönster. Vilplanen har två par- och två enkeldörrar.

Huset inrymmer 7 st lägenheter förutom kontor.

Besökt lägenhet

2 tr t v ----- Centralvärme, bad.

Hall med plastmatta som sträcker sig in i kök och serveringsgång, slipade brädgolv i övriga rum.

Sal med sockelpanel, smygpanel i fönster och dörrar, profilerad taklist och takrosett.

Salong i stort som sal men med endast takrosett.

Serveringsgång med ursprungliga skåp med fyllningsdörrar samt ett skänkskåp.

Kök ihopslaget med jungfrualkov har ursprunglig fönsterbänk och spiskåpa i övrigt nyare skåp och diskbänk, gasspis.

Lägenheten nyligen moderniserad liksom lägenhet å 3 tr.

LINDANSAREN 8
Holländargatan 24

Fasad
 Portal
 Entré, ut
 Vilplan
 Lägenhet, interiör mot fönst.
 Kök mot spiskåpa



Fi 18403



Fi 18362



Fi 18363



Fi 18367



Fi 18365



Fi 18366

LINDANSAREN 8
Holländargatan 24

Gård



Fl 18364

A2 Kv. Lindansaren 9 (f d del av 1)3 Gatuadress Holländargatan 26 A9 Ägare AB Alfort & CronholmB1 Anläggningens art:BostadsfastighetKontorsfastighetIndustrianläggningÖvr:2 Hustyper inom fastigh:I Bostadshus, gathus med flygel" , gårdshus

(Butiker i gathus)

Tvättstuga/stall/vagnsbodUthusFabriksbyggnad/verkstadII Övr: Glasad gång3 Byggnadsbeskrivning:

	vån	fasadmaterial	färg	puts	gårdsfasad	tak	övrigt
Hus I	5	brungul rikt nu sprutad	profilerad		gul slätputs		Urspr fasad. Utskjutande profilerad trätakstol.
II							Nya fönster 4-delade.
III							

D1 Byggnadsdata:

	BL	SB	arkitekt	byggherre	byggmäst.	Omb.år	arkitekt	byggherre	byggmäst.
Hus I	1881	1881	C Cederström	J M Johansson	A Johansson	1882,	uthus (nu rivna)		
						1902-04,	A G Forsberg, bh E Månsson och O K Hellström, påbyggnad		
II	1961	1973		AB Alfort & Cronholm		1937,	pannrum, centralvärme		
						1964,	takskydd		
						1961-73,	omb 1 lägenhet till kontor samt glasad gångbro över gården till 18.		
III									

Forts B3 Interiörer av intresse:Hus I Enl nyb ritn för tomt nr 1 (två spegelvända hus för nuv tomter nr 9 och 10).II Kv. Bv - 3 st 1 rum och kök, 2 rum och kök. 1 och 2 tr - 2 st 2 rum och kök, 3 rumIII och kök. Vindsvån - 1 rum och kök, 2 rum och kök.Fasadritn osign: bv rustik, portalomfattning, 1 och 2 tr kvaderritsad, rustikkedjor, fönsteromfattningar, taklist, takkupor.Enl ritn 1902: 4:e och 5:e vån - 2 st 4 rum och kök. Nytt invändigt trapphus.Fasaden endast utökad.B4 Gårdsmiljö el trädgård: asfalterad, lanternin. Glasad gårdsgång i 1 vån med plåttak.Övr anm:Billåg. bes. ☐större unders. ☐

Sign ES mars-76

Kv.: Lindansaren 9

Gatuadress: Holländargatan 26 A

Entré i två plan: ursprunglig skulpterad port, golv å nedre plan i gul och brun konststen, refflade kalkstenstrappsteg, golv å övre plan av sintrade plattor i gult, rött, gråbrunt och svart. Profilerad fotlist och ursprungliga profilerade pardörrar glasade med pressglas, snickerier gråmålade. Taklist och tak vitt. Armatur av slipat glas.

Trapphus: grå konststenstrappor, välvda och spröjsade trapphusfönster.

Vilplan: som i entré dock golv av möntrade konststensplattor i rött, grönt och vitt som stiliserade blad.

LINDANSAREN 9
Holländargatan 26 A

Fasad
Portal
Entré, in
Vilplan
Gård



Fl 18404



Fl 18357



Fl 18358



Fl 18359



Fl 18360

Foto SH 1976

A2 Kv _____ Lindansaren 10 (f d del av 1)

3 Gatadress _____ Holländargatan 26 B

9 Ägare _____ AB Alfort & Cronholm

B1 Anläggningens art:BostadsfastighetKontorsfastighetIndustrianläggning

Övr:

2 Hustyper inom fastigh:I Bostadshus, gathus med flygel

" , gårdshus

(Butiker i gathus)

Tvättstuga/stall/vagnsbod

Uthus

Fabriksbyggnad/verkstad

II Övr: Glasad gång

3 Byggnadsbeskrivning:

	vån	fasadmateriäl	färg	gårdsfasad	tak	övrigt
Hus I	5	ockra ädelputs slåta omfattningar/i övrigt slåtputs	'bv grov med i övrigt	gul slåtputs (nymålade)	grå plåt	Utskjutande profi- lerad trätakstol. Delvis nya fön- ster.
II						
III						

D1 Byggnadsdata:

	BL	SB	arkitekt	byggherre	byggmäst.	Omb.år	arkitekt	byggherre	byggmäst.
Hus I	1881	1881	C Ceder- ström	J M Johansson	A Johansson	1882, uthus (rivet)			
						1902-04, A G Forsberg, påbyggnad 2 vån, ingen fasadförändring.			
II	1961	1973		AB Alfort & Cronholm		1961- ändr i by (ej utfört). -73 glasad gångbro över gården.			
III									

Forts B3 Interiörer av intresse:Hus I Enl nyb ritn 1881:

II Bv - 3 st 1 rum och kök, 2 rum och kök.

III 1 och 2 tr - 2 st 2 rum och kök, 3 rum och kök.

Vindsvån - 1 rum och kök, 2 rum och kök.

Fasadritn osign: bv rustik, portalomfattning, 1 och 2 tr kvaderritsad, rustikkedjor,
fönsteromfattningar, taklist, takkupor.Enl ritn 1902:

4 och 5 tr - 2 st 4 rum och kök.

B4 Gårdsmiljö el trädgård: asfalterad, lanternin. Glasad gårdsgång i 1 vån med plåt-
tak.

Övr anm: _____

Bil

läg. bes. ☒större unders. ☐Sign ES
mars-76

Kv.: Lindansaren 10

Gatuadress: Holländargatan 26 B

Entré (26 B): ursprunglig port och portal, diagonalrutat golv i svart och vit konststen, mönstrad bård, profilerad fotlist och ursprungliga fyllningsdörrar (enkel- och par-) gråmålade (urspr rödådrade), grå prickmålade väggar, tak och taklist vitt.

Trapphus: grå konststenstrappor, utsirade och glasade pardörrar med delvis etsat glas, delvis pressat glas, välvda och spröjsade trapphusfönster.

Vilplan: som entfé förutom mittrosett och äldre armatur i plåt och slípat glas.

Besökt kontorslägenhet

Elvärme. Ursprungliga pardörrar och enkeldörrar.

Sänkt tak i hallen.

Rum med heltäckande matta, sockelpanel, bred taklist, profilerad mittrosett, bröst- och smygpanel i fönstren, smygpanel i dörröppning.

Garderobspassage med panel.

Rum med fotlist, kälrat tak.

Rum med sockelpanel, bred hålkälslist.

Besökt lägenhet

1 tr, 2 rum och kök (mot gatan): Elvärme, varmvind- och kakelugnsuppvärmning, kallvatten, wc, enkla fönster. (Solig lägenhet).

Ursprungliga snickerier, par- och enkeldörrar, smygpanel i dörrar och fönster, bröstpanel i fönstren.

Rummen har korkmattor, sockelpaneler.

Takrosett i salen.

Kök med gas- och vedspis med klinker framför, äldre skåp, rostfri diskbänk, släta dörrar, öppna hyllor.

Linneskåp i hallen.

LINDANSAREN 10
Holländargatan 26 B

Fasad
Portal
Entré, in
Trapphusfönster
Vilplan



F1 18405



F1 18348



F1 18349



F1 18351



F1 18350

LINDANSÄREN 10
Holländargatan 26 B

Kontor, 1 tr, interiör m dörrar

" smygpanel i fönster
o sockelpanel

Lägenhet 2 tr, sal med
kakelugn

" kök mot fönster

Gård



Fi 18352



Fi 18353



Fi 18354



Fi 18355



Fi 18356


A2 Kv. Lindansaren 18 (f d 5 senare 11 och 12)
 3 Gatuadress Saltnätargatan 7
 9 Ägare AB Alfort & Cronholm

B1 Anläggningens art:

Bostadsfastighet
 Kontorsfastighet
Industrianläggning
 Övr:

2 Hustyper inom fastigh:

Bostadshus, gathus
 " , gårdshus
 (Butiker i gathus)
 Tvättstuga/stall/vagnsbod
 Uthus

II Fabriksbyggnad/verkstad garage
 Övr: Lager och kontor3 Byggnadsbeskrivning:

3 nu	4 yän	fasadmateriäl	färg	gårdsfasad	tak	övrigt
Hus I	vindsv	bv kalksten/ sprutad slät- puts	bv grå/ljusbrun			Nya fönster.
II	vindsv					
III						

D1 Byggnadsdata:

	BL	SB	arkitekt	byggherre	byggmäst.	Omb.år	arkitekt	byggherre	byggmäst.
Hus I	1902	1903	Hagström & Ekman	R J Inge- marsson civ ing					Se bilaga!
II	1935			AB Alfort & Cronholm					
III									

Forts B3 Interiörer av intresse:

Hus I Enl nyb ritn 1902: kv - kök med biutrymmen vid källare, mangelbod; bv - värdshuslo-
 II kal, restaurant, café m m (gjutjärnskolonner i kv och bv); 1 tr - för betjäning 7
 III st rum, 3 rum och kök + jungfrukammare; 2 tr - för betjäning 4 st rum, 2 st 3 rum
och kök.

Fasad: portalparti omgivet av 2 fönsterpartier, smidesräcken för källarfönstren,
textlist å 1 tr, dekor över porten, trästaket för trädgården i S.

B4 Gårdsmiljö el trädgård.: överbyggda gårdar.

Övr anm: Grund: berg.

Bil.

låg. bes. ☐

större unders. ☐

Sign ES mars-76

Kv.: Lindansaren 18 (f d 5 senare 11 och 12)

Gatuadress: Saltmätargatan 7

<u>Ombyggnad år</u>	<u>arkitekt</u>	<u>åtgärd:</u>
---------------------	-----------------	----------------

1916,		ändring i kv och i bv läktare av trä för magasinering av varor. Lager i hela bv och kv.
1920,		dörr i brandmur
1922,		vindskontor för lager
1928		2 vindskupor, arkiv å gården
1932,		tillbyggnad å gården
1934,		kontorslokaler å 1 och 2 tr samt invändig trappa, lunchrum och kök (lägenhet om 3 rum och kök å vardera vån berörs ej)
1937,		ändring å 1 tr, å 1/2 tr nytt betongbjälklag

II	1935	(tomt nr 12) nybyggnad av lager mm
	1936,	smärre ändring I
	1939,	ändring vån 1 och 2 tr, I, lunchrum, kontor m m.
	1940,	smärre ändring I
	1941-42,	skyddsrum, ändring i lager och arbetslokal å vind samt utökade vindskupor m m
	1944,	murgenombrott mellan 18 och 6 m m
	1958-73,	ändring av fönster i bv = fasadförändring samt div ändr.

Kv.: Lindansaren 18 (f d 5 senare 11 och 12)

Gatuadress: Saltmätargatan 7

Skulpterad port efter skiss sign Bengt Lissegård 1942.

Entré: golv och fotlist av gråflammig marmor, släta väggar och tak, mellandörrar.

Trapphus och vilplan: golv och trappor som i entré, släta dörrar.

Besökt lägenhet

2 tr., kontor:

Rum med flat, mörk turkos jugend-skänkkakelugn, hålkälslist, smygpanel i fönstren samt rum med tandsnittslist och mörkbrunådrade dörrar och foder.

Smygpanel kvar även i andra rum, sänkta tak i övrigt.

Huset byggdes som värdshus och har innehafts av Stockholms utskänkningsbolag och Göteborgssystemet, Vårdshus nr 8.

LINDANSAREN 18
Saltmätargatan 7

Fasad
Portal
Entré, in
Vilplan, 2 tr



Fl 18397



Fl 18383



Fl 18384



Fl 18385, 18386

LINDANSAREN 18
Saltmätargatan 7

Kakelugn, 2 tr
Dörrar och taklist
Gårdsfasad från 9



Fl 18387



Fl 18391




Fl 18361

A2 Kv. Lindansaren 19 (f d 2 samt del av 3 och 14)3 Gatuadress Holländargatan 28, Rådmansgatan 539 Ägare Stockholms kommunB1 Anläggningens art:Bostadsfastighet f dKontorsfastighetIndustrianläggningÖvr:2 Hustyper inom fastigh:Bostadshus, gathus (hörnhus)" , gårdshus(Butiker i gathus)Tvättstuga/stall/vagnsbodUthusFabriksbyggnad/verkstadÖvr: Klubblokaler för Sthlms
studentkår3 Byggnadsbeskrivning:

	vån	fasadmaterial	ljust gulockra ritsad och profi	färg	gärdsfasad	tak	enkupigt tegel och svart plåt	övrigt
Hus I	2	lerad slätputs						Järnfönsterluck- or i b.v (äldre gångjärn). Tre fönster i övre vån mot gatan har beslag av 1700-talsfyp ett med sena 1800- talsbeslag.
II								
III								

D1 Byggnadsdata:

	BL	SB	arkitekt	byggherre	byggmäst.	Omb.år	arkitekt	byggherre	byggmäst.
Hus I	(1775:36 ritn till nyb trol ej utförd, bygg- herre Schallier)	1788 äldre del tillbyggd med de 3 södra fön- steraxlarna, byggherre G Lidman				1848,	salubod i ett rum, dörr mot gata + fönster.		
II	"bygga i lika höjd och fasad medelst gamla huset på Norrmalm"								
III									

Forts B3 Interiörer av intresse:Hus I 1788:23 1848:295, 296B4 Gårdsmiljö el trädgård: omgiven av plank med körport, brunt mot Holländargatan,
grönt mot Rådmansgatan.Övr anm: Kallas "Rucklet" även benämnt Ankarströmska huset.Bil låg. bes. ☐större unders. ☐Sign ES
mars-76

LINDANSAREN 19

Holländargatan 28, 30
Rådmansgatan 53



S86 - 0988 - 12

LINDANSAREN 19
Holländargatan 28,
Rådmansgatan 53

Fasad
Fasaddetalj, fönster
Fönster och trästaket
Mot gård i Lindansaren 19
fr Rådmanstrappan



Fl 18406



Fl 18346



Fl 18347



Fl 18345

A2 Kv. Lindansaren 20 (f d del av 3 och 14)
 3 Gatuadress Saltmätargatan 11, Rådmansgatan 51
 9 Ägare AB Alfort & Cronholm

B1 Anläggningens art:Bostadsfastighet f dKontorsfastighet nuIndustrianläggning

Övr:

2 Hustyper inom fastigh:Bostadshus, gathus (hörnhus)" , gårdshus

(Butiker i gathus)

Tvättstuga/stall/vagnsbodUthusFabriksbyggnad/verkstad

Övr:



1864

tillb 1884

3 Byggnadsbeskrivning:

	vån	fasadmateriäl	färg	gårdsfasad	tak	övrigt
Hus I	5	profilerad slät puts, sprutad	brun/gul		plåt	Urspr fasad
II						
III						

D1 Byggnadsdata:

	BL	SB	arkitekt	byggherre	byggmäst.	Omb.år	arkitekt	byggherre	byggmäst.
Hus I	1864	1865	osign ritn	P E Eklund	dito	1884,	H Andersson,	J G Nilsson,	dito
							till- och påbyggnad		
						1930,	ändr 1 tr (i lager)		
II						1931,	dörröppn 1 tr till tomt nr 4		
						1933,	5 tr		
						1938,	fönster till dörr i bv		
III						1942-45,	lastkaj, cykelskjul (riva		
							gårdsbyggnad 1 1/2 vån), över-		
							bygga gården, plank mot Råd-		
							mansgatan, flytta dörr, tvätt-		
							stuga å vindsvån.		

Forts B3 Interiörer av intresse:

Hus I Enl nyb ritn 1864:273, 274: kv, bv - 2 st 2 rum och kök, 1 och 2 tr 2 rum och kök,
 II 3 rum och kök; Fasad i 3 vån, 5 fönsteraxlar.
 III Enl omb ritn 1884: bv - kakelugnsrum, butik + 1 rum, 1 rum och kök, 2 rum och kök,
3 rum och kök; vån - kakelugnsrum, 1 rum och kök, 2 st 2 rum och kök, 3 rum och kök.
Ändr i kv, nytt trapphus, vån 3 och 4 påbyggda.
Fasadritn: bv och 1 tr rustik, 2 och 3 tr fönsteromfattningar, 4 tr pilastrar och
fönsteromfattningar.

B4 Gårdsmiljö el trädgård.

Övr anm:

Bil

låg. bes. ☐större unders. ☐

Sign

Kv.: Lindansaren 20

Gatuadress: Saltmätargatan 11, Rådmansgatan 51

(11) Ursprunglig skulpterad portal.

Interiören till största delen ombyggd och inrymmer nu endast kontor och lager.
Av ursprunglig inredning finns enstaka fyllningsdörrar och en kakelugn samt
smygpanel i fönstren.

LINDANSAREN 20
Saltmätargatan 11,
Rådmansgatan 51

Fasad (2 bilder)
Portal Saltmätargatan 11



Fi 18395



Fi 18393



Fi 18392

A2 Kv. f d Lindansaren 6 numera del av 213 Gatuadress Saltnätargatan 5, Tegnérsgatan 229 Ägare AB Alfort & CronholmB1 Anläggningens art:BostadsfastighetKontorsfastighetIndustrianläggningÖvr:2 Hustyper inom fastigh:Bostadshus, gathus (hörnhus)" , gårdshus(Butiker i gathus) och lagerTvättstuga/stall/vagnsbodUthusFabriksbyggnad/verkstadÖvr: garage3 Byggnadsbeskrivning:

	vån	fasadmateriäl	färg	gårdsfasad	tak	övrigt
Hus I	5	profilerad slätputs	gulockra/gul	grå	plåt	Trol urspr fasad
II						
III						

D1 Byggnadsdata:

	BL	SB	arkitekt	byggherre	byggmäst.	Omb.år	arkitekt	byggherre	byggmäst.
Hus I	1864	1865	sign CNSg (C N Sö- derberg)	C F O Ståhl byggm					se bilaga!
II									
III									

Forts B3 Interiörer av intresse:

Hus I Enl nyb ritn 1864:572, 578: kv -, bv - 2 rum och kök, 3 rum och kök + hall med eld-
 II stad, 2 rum och kök, 1 rum och uthuslänga vid portvalvet; 1 vån - 4 rum och kök +
 III hall med eldstad, 1 rum och kök, 5 rum och kök + jungfrukammare; 2-4 vån - 5 rum
och kök + jungfrukammare, 4 rum och kök + hall med eldstad.
I gårdshusdel 2 stall och vagnsbod.

B4 Gårdsmiljö el trädgård.Övr anm:Billåg. bes. ☒större unders. ☐

Sign ES mars-76

Kv.: Lindansaren 21

Gatuadress: Saltmätargatan 5, Tegnérsgatan 22

<u>Omb.år</u>	<u>arkitekt</u>	<u>åtgärd:</u>
1883,		portgång till bostadsrum
1928,		badrum i 1 lägenhet/plan
1938,		hiss, centralvärme, 1 bad i lägenhet 3 tr
1947,		omb f personalmatsal mm å vån 2 tr, gårdsöverbyggnad
1952,		div omb, garage mot Saltmätargatan
1955,	" "	1 tr
1958	" "	3 tr
1957-73		ändr i lunchrum
1958-73		omb 1 tr
1968-75		mod kontor 1 tr

Entré, trapphus (5): ursprunglig port, golv och trappor av kalksten, släta dörrar, delvis sänkta tak, hiss, ursprungliga trapphusfönster spröjsade med etsade diagonalställda mindre rutor, räcke för fönstren i gjutjärn.

(Besökta lägenheter)

2 tr:

Matsal av flera ihopslagna rum samt sällskapsrum med ursprungliga taklister, delvis sockelpanel, pardörrar och fönsterpanel, slipade parkettgolv.

3 tr:

Hörnrum med parkett, sockelpanel, ursprungliga enkekdörrar, vit skänkkakelugn med rik porfilerad dekor och spegel i guldram, profilerad taklist, takrosett.

I övrigt ombyggt, kvar är ursprungliga karmar och foder med nya dörrar samt enstaka pardörr.

LINDANSAREN 21

Saltmätargatan 5
Tegnérgatan 22



IW. S86 - 0619 - 3a

LINDANSAREN 21 (f.d. 6)
Saltmätargatan 5,
Tegnérsgatan 22

Fasad (2 bilder)
Portal, Saltmätargatan 5
Trapphusfönster med räcke
i gjutjärn



#1 18400



#1 18401



#1 18381



#1 18382

LINDANSAREN 21 (f.d. 6)
Saltmätargatan 5
Tegnérsgatan 22

2.

Matsal 2 tr
" " , rum i fil och
smygpanel i fönst. hörnrum
Kakelugn 3 tr, hörnrum



Fi 18388



Fi 18389



Fi 18390

A2 Kv. _____ Lindansaren f d 7, numera del av 21

3 Gatuadress _____ Holländargatan 22, Tegnérsgatan 24

9 Ägare _____ AB Alfort & Cronholm

B1 Anläggningens art:BostadsfastighetKontorsfastighetIndustrianläggning

Övr: _____

2 Hustyper inom fastigh:Bostadshus, gathus (hörnhaus)

" _____, gårdshus


(Butiker i gathus)

Tvättstuga/stall/vagnsbod

Uthus

Fabriksbyggnad/verkstad

Övr: _____

3 Byggnadsbeskrivning:

	vån soutv + 4	fasadmateriäl brun profilerad spritputs, nu	färg slät- och sprutad	gårdsfasad grå	tak	övrigt Urspr fasad
Hus I						
II						
III						

D1 Byggnadsdata:

	BL	SB	arkitekt	byggherre	byggmäst.	Omb.år	arkitekt	byggherre	byggmäst.
Hus I	1880		Carl Cederström	1.5 M Jo- hansson					
	1882	ändr ritn på 1 vån		(mureriarb) 2.E Jacobs- son (instr mak)		1907,	pissoir och toalett i värdshus- salen		
II									
III									

Forts B3 Interiörer av intresse:

Hus I	<u>Enl nyb ritn 1880: sout vån - 1 rum och kök, källare; bv - 2 st 1 rum och kök, 2 st</u>
II	<u>2 rum och kök, 3 rum och kök; 1 och 2 tr - 3 st 2 rum och kök, 3 rum och kök.</u>
III	<u>1882: vindsvån utbytt mot vån 3 tr - 2 rum och kök, 3 rum och kök, 4 rum och kök.</u>

Fasadritn: soutvån och bv kvaderrustik (grov, slät, diamant), 1 och 2 tr ritsad bandning, våningsband, fönsteromfattningar, hörnkedjor och räfflade pilastrar, profilerad taklist, vindskupor. Påbyggd fasad 1882: hörnlisener, fönsteromfattningar.

B4 Gårdsmiljö el trädgård.: asfalterad, delvis överbyggd gård med matsalsbyggnad, ett träd, trappa till nr 8.

Övr anm: _____

Bil _____

låg. bes. ☒större unders. ☐

Sign ES mars-76

Kv.: Lindansaren fd 7 numera del av 21

Gatuadress: Holländargatan 22, Tegnërgatan 24

Entré (22) i två plan: ursprunglig skulpterad port, golv av konststensplattor småmönstrat i gult, brunt och svart med bård, profilerad fotlist, gula prickmålade väggar, profilerad taklist, takrosett och tak vitt, ursprungliga glasade pardörrar.

Besökt lägenhet

Nb t v, 3 rum och kök: Centralvärme, badrum (inbyggt i stora rummet), wc.

Dubbla lägenhetsdörrar.

Plastmattor, sockelpaneler, profilerade taklister av hålkälstyp, takrosett, bröstpanel i fönstren och smygpanel även i dörröppningar.

Garderobspassage. Dörrar som enkeldörr å vilplan.

Kök moderniserat, gasspis.

Entré (24): ursprunglig port, golv av kalkstensplattor, stora bruna med avskurna hörn (åttkantiga små vita), grå räfflade kalkstenstrappsteg, spröjsade trapphusfönster.

Vilplan 1/2 tr med äldre pardörr (enligt uppgift flyttad från Saltmätargatan 5), övre vilplan har 2 glasade pardörrar och 2 lägre enkeldörrar, armatur i plåt och slipat glas. Vilplansgolv av mosaiklagd konststen (mer smårutat högre upp).

Besökt lägenhet

Högst upp t h, 5 rum och kök: Elvärme, bad.

Hall ombyggd.

Sal med korkmatta, fotlist, bred taklist, oljekamin framför kakelugn.

Sovrum avdelat f d 3 fönster nu ett i garderobsutrymme, bred taklist, stjärnparkett med mönstrad bård, grå marmorplatta vid f d kakelugnshörna.

Taklister något olika i rummen.

Hörnrum med stavparkett, fotlist, profilerad taklist, rund grå kakelugn med "kupa"krön, vit marmorplatta framför.

Kök delvis moderniserat, spiskåpa nyare.

LINDANSAREN 21 (f.d.7)
Holländargatan 22,
Tegnérsgatan 24

Fasad
Portal, Holländargatan 22
Entré, in
Vilplan
Interiör, vardagsrum
Gård



Fil 18402



Fil 18368



Fil 18369



Fil 18372



Fil 18371



Fil 18370

LINDANSAREN 21 (f.d. 7) 2.
Holländargatan 22,
Tegnérgatan 24

Portal, Tegnérgatan 24
Vilplan, pardörr (ej urspr.)
1 äldre modell av ringkl. 2 tr
2 - " - 3 tr



Ft 18373



Ft 18374



Ft 18375



Ft 18376

LINDANSAREN 21 (f.d. 7)
 Holländargatan 22,
 Tegnérsgatan 24

Vilplan, Tegnérsgatan 24
 Fönster och sockelpanel i f.d.
 del av sal
 Kakelugn i hörnrum
 Fönster och dörrar i hörnrum



Fl 18380



Fl 18377



Fl 18378



Fl 18379